本册内容不随产品的升级或改型而另行通知
Copyright©SHIMADEN CO., LTD. All rights reserved.

■ 操作流程图



返回到0-0屏幕	DISP
切换屏幕组（单循环）	GRP
返回到上一个窗口	ENT+SCRN
切换屏幕组内的窗口（单循环）	SCRN
选择窗口内的参数	↻
变更参数值大小	▲ 或 ▼
移动参数位的标志光标	◀
确认更改参数有效	ENT